


地震後の通学路点検一覧【確認版】 沖、大島、井揚



地区名(井揚)

点検日 (2026 年 8 月 2 4 日 9 時 0 0 分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が 20cm ほど傾いている など)
1	通行止 危険・ 要注意	井揚バス停の北側	家屋倒壊
2	通行止 危険・ 要注意	井揚バス停の北側	側溝と道路にすき間ができています
3	通行止 危険・ 要注意	井揚バス停の南側	家屋が道路側に少し傾いている
4	通行止 危険・ 要注意	井揚バス停の南側	ブロックのくずれ (片付けてはあるが)
5	通行止 危険・ 要注意	井揚バス停の南側	塀の下部にひびとずれ 倒れる危険性あり
6	通行止 危険・ 要注意	井揚バス停の南側 地蔵の建物の南	道路の隆起
7	通行止 危険・ 要注意	産交バス停留所「廻し」より北へ 2 差路の右方面	木製の塀の傾きあり
8	通行止 危険・ 要注意	産交バス停留所「廻し」より北へ 2 差路の右方面	道路側に倒れてくる恐れあり
9	通行止 危険・ 要注意	産交バス停留所「廻し」より北へ 2 差路の左方面	道路のはし (両側) の隆起

地区名(沖・大島)

点検日 (2026 年 8 月 2 4 日 8 時 3 0 分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が 20cm ほど傾いている など)
1	通行止 危険・ 要注意	高島町 4371-1 の歩道の縁石	縁石が崩れている
2	通行止 危険 ・要注意	大島町 4866-57	家屋と塀の倒壊の恐れあり



井揚-1.JPG



井揚-2.JPG



井揚-3.JPG



井揚-4.JPG



井揚-5.JPG



井揚-6.JPG



井揚-7.JPG



井揚-8.JPG



井揚-9.JPG



沖-1.jpeg



沖-2.jpeg