


地震後の通学路点検一覧【確認版】永碓東、松1、2



チェック番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が 20cm ほど傾いている など)
1	通行止 危険・要注意	森永ミルクセンター近くの一般住宅	塀が傾きかけている (住人が対処済)



永碓東-1.jpeg

チェック番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が 20cm ほど傾いている など)
1	通行止 危険・ 要注意	河原町バス停まえ	塀がはなれている
2	通行止 危険・ 要注意	アンジェラスと酪農マザーズの間	5 c m ほどすきまあり
3	通行止 危険・ 要注意	アンジェラス用水路のかべ	こわれている
4	通行止 危険 ・要注意	松崎神社前および周辺	歩道に穴があいている
5	通行止 危険・ 要注意	クロワッサン手前、段差あり	家の塀が歩道の反対側に倒れている
6	通行止 危険 ・要注意	コインランドリーから西側 ひかりまでの遊歩道	アスファルトの隆起あり
7	通行止 危険 ・要注意	ノアノア電気そば	側溝のふたがずれている
8	通行止 危険 ・要注意	ザサンハート八代アパート前	側溝のふたがずれている
9	通行止 危険 ・要注意	アート美容室から西すぐ	用水路のふちが割れて隆起している
1 0	通行止 危険 ・要注意	アート美容室から西すぐ リバティゾーンアパート前	用水路のふちが割れて隆起している
1 1	通行止 危険・ 要注意	アンジェラス裏を西へ	壊れた石塀を道路に上げて置いてある
1 2	通行止 危険・ 要注意	アシトリンパのさろん「カドル」前 のアパート	階段の根元が割れている
1 3	通行止 危険 ・要注意	アンジェラスの裏	用水路のふたの隆起
1 4	通行止 危険 ・要注意	八代ビニール化工業前の家	裏の塀が傾いている
1 5	通行止 危険・ 要注意	城山薬品の角を入ったところ	道が割れ、歩道が崩れている
1 6	通行止 危険・ 要注意	城山薬品前	道路のヒビ割れ
1 7	通行止 危険・ 要注意	松崎神社前の小路 入ったところ	ブロックが崩れている
1 8	通行止 危険・ 要注意	松崎神社前の小路 入ったところ	電柱周りのブロックのくずれ
1 9	通行止 危険・ 要注意	松崎神社前の小路 入ったところ	民家の塀が崩れている



松崎1チェック番号1.JPG



松崎1チェック番号2.JPG



松崎1チェック番号3.JPG



松崎1チェック番号4.JPG



松崎1チェック番号5.JPG



松崎1チェック番号6.JPG



松崎1チェック番号7.JPG



松崎1チェック番号8.JPG



松崎1チェック番号9.JPG



松崎1チェック番号10.JPG



松崎1チェック番号11.JPG



松崎1チェック番号12.JPG



松崎1チェック番号13.JPG



松崎1チェック番号14.JPG



松崎1チェック番号15.JPG



松崎1チェック番号16.JPG



松崎1チェック番号17.JPG



松崎1チェック番号18.JPG



松崎1チェック番号19.JPG

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が 20cm ほど傾いている など)
1	通行止 危険・ 要注意	松高マンション近くの交差点	手すりの根元が崩れている
2	通行止 危険・ 要注意	松崎町 3 1 1 付近の交差点	側溝近くが割れて落ちそう
3	通行止 危険・ 要注意	松崎町 3 1 1 付近の交差点	ひび (すでに白ペンキを塗っている)
4	通行止 危険 ・要注意	ノアノア電気の近く	ガードレール根元が割れている
5	通行止 危険 ・要注意	ノアノア電気の近く	側溝のふたが落ちそう
6	通行止 危険・ 要注意	松崎町 3 1 1 付近の交差点	ガードレール根元が割れている
7	通行止 危険・ 要注意	松崎町 6 4 0 近く	家のブロック塀が傾いている
8	通行止 危険・要注意	松崎町 2 1 1-8 近く	下水道工事のため通行止
9	通行止 危険 ・要注意	松崎町 1 9 0-9 近く	グレーチング (網蓋) が落ちそう
1 0	通行止 危険・ 要注意	サイクルロード脇の道路	ガードレール近くの根元が割れている

1 1	通行止 危険・ 要注意	サイクルロード脇の道路	道路にヒビ (白いペンキあり)
1 2	通行止 危険・ 要注意	緑の回廊	点字ブロックが盛り上がっている
1 3	通行止 危険・ 要注意	(緑の回廊の隣) サイクルロード	アスファルト地割れ・盛り上がり
1 4	通行止 危険・ 要注意	(緑の回廊の隣) サイクルロード	該当根本付近からのヒビ割れ (2ヶ所)
1 5	通行止 危険・ 要注意	(緑の回廊の隣) 道路との境界付近	アスファルトのヒビ割れ・盛り上がり (2ヶ所、少々段差あり)
1 6	通行止 危険・要注意	(緑の回廊隣) サイクルロード	通行止 (立入禁止区間 1 0 m あり) 隣の緑の回廊沿いを迂回して通行可
1 7	通行止 危険・ 要注意	運動場と接する交差点	路側帯縁石の割れ
1 8	通行止 危険・ 要注意	舞美容室近くの「銭洗い辨天」	橋げたのヒビ割れ
1 9	通行止 危険・ 要注意	舞美容室付近	路側帯のヒビ割れ (2ヶ所)
2 0	通行止 危険・ 要注意	舞美容室から道路沿いを北へ数十m 位進んだ歩道	グレーチング (網蓋) と周りのセメント 部分の盛り上がり (2ヶ所)
2 1	通行止 危険・ 要注意	舞美容室から道路沿いをさらに北へ 数十m位進んだ歩道	グレーチング (網蓋) のへこみと周りの セメント部分のヒビ割れ
2 2	通行止 危険・ 要注意	サイクルロード付近	段差ができています



松崎2-1.jpg



松崎2-2.jpg



松崎2-3.jpg



松崎2-4.jpg



松崎2-5.jpg



松崎2-6.jpg



松崎2-7.jpg



松崎2-8.jpg



松崎2-9.jpg



松崎2-10.jpg



松崎2-11.jpg



松崎2-12.JPG



松崎2-13.JPG



松崎2-14.JPG



松崎2-15.JPG



松崎2-16.JPG



松崎2-17.JPG



松崎2-18.JPG



松崎2-19.JPG



松崎2-20.JPG



松崎2-21.JPG



松崎2-22.JPG



松崎2-23.JPG