


令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 ( 楓の森小学校 )  
 行政区名 ( 黒石原1町内 )

	状 況	保護者からの要望	調査結果	対応策	写真	地番	行政区
1	隣接する状宅の塀により、待機するじどうの姿が車両から確認しづらい。	信号柱に通学路であることを周知する看板の設置と速度抑制舗装をしてほしい	交通量が多いスピードが出やすい道路であり、車道及び児童待機場所からもお互いの状況の確認が難しいもの			豊岡200-2588付近	
2	押しボタン式信号が著しく車道に近いため、危険な箇所での信号待ちとなる	「止まれ」などの待機箇所を示すような、案内マークで注意喚起をしてほしい	時折、信号待ちの児童が車道状況確認のために覗き込み、上半身が車道に出た状態になってしまう			豊岡200-2588付近	
3						※この足元にマークをお願いしたい	
4							



様式 1

令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 ( 合志楓の森小学校 )

行政区名 ( 黒石原2 )





様式 1

令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 ( 合志楓の森小学校 )

行政区名 ( 黒石原2 )


	状 況	保護者からの要望	調査結果	対応策	写真	地番	行政区
3	通学路が狭く、反対側から自転車が来ることもあり、非常に危険。	道幅を広くしてほしい。				合志市豊岡2000番地付近	

様式 1

令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 ( 合志楓の森小学校 )

行政区名 ( 黒石原2 )

	状 況	保護者からの要望	調査結果	対応策	写真	地番	行政区
1	<p>児童の登下校時の交通量が多く、歩行者用のスペースが狭くて危険である。</p> <p>車両側からは歩行者が見えづらい。スピードを出す車も多いので危険。</p>	<p>通学路であることがわかるような標識等の設置。</p>				<p>合志市豊岡 2000番付近</p>	
2	<p>住宅街の中だが、スピードを出す車もあるので危険。歩行者側からも車両側からも見えづらい。</p>	<p>カーブミラーの設置。</p>				<p>合志市豊岡 2000番付近</p>	