

1学期にお願いしました通学路の安全点検で、対策の要望をしていた箇所の対策実施状況について連絡がありましたのでお知らせします。小中合わせて、お伝えします。

| 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対応 |
|--------------------------------|---|---|
| 下浦町・平床 文龍社から海側に入る道路沿い | ガードレールがなく、下の畑までの高さが2～3mあるのでガードレールの設置をお願いしたい。 | 注意喚起用のポールとロープを設置 対策済み |
| 下浦町 本郷 下浦郵便局～ 下浦薬局 | 病院があり、交通量も多いが、歩道がなく登校時危険であるため、歩道を設置して欲しい | 民家に接した道であるため、これ以上幅員を拡張することは難しい。また、車道幅員を狭めて歩道を新設する場合も延長が長く事業費も大きくなることから地元、警察等との協議が必要 保留 |
| 志柿町 知ヶ崎 セブンイレブン付近 国道への出口 | 脇道から道路に出る際、左側にブロック塀があり、左からの歩行者に気づきづらいので、カーブミラーを設置して欲しい | カーブミラーの設置に適切な位置がセブンイレブンの進入路となっているため、対策が難しく協議が必要 保留 |
| 志柿町 加志 とらや前信号、脇道から国道への出口 | 国道へ出てくる車が、歩道前で一旦停止をしない場合があります危険。標識等の設置をして欲しい | 特定少数の者が利用する道路であるため、地元住民への注意喚起、道路管理者による停止指導線の設置を検討してもらいたい。 対策なし |
| オレンジロードの 下り坂 | 坂を下ってくる自動車の速度は速く登校する小中学生には大変危険。速度規制等の交通標識の設置をお願いしたい。 | 不定期に速度取り締まり実施 対策なし |
| 知ヶ崎団地内の 道路 | 南側から団地内に入るところには、標識を設置していただいたが、セブンイレブン側にも設置をお願いしたい。 | 団地内道路への交通規制の新設や速度規制標識の設置はできない。 対策なし |
| 下浦町 平床 国道と旧道の 三叉路付近 | 大雨時に水路の水量が増し危険。歩道も水たまりができやすい。水路を広げたり、歩道の水たまりを解消する工事をお願いしたい。 | 予算要求中で土砂撤去及び防草対策を実施 予定 平成3年度以降 検討中 |
| | | |