



様式 1

令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 (楓の森小学校)

行政区名 (黒石原3)

	状 況	保護者からの要望	調査結果	対応策	写真	地番
1	<p>信号のない横断歩道で朝・夕は特に交通量が多い</p> <p>現在2人体制で朝の交通指導をしているが、来年度は世帯数が約半数に減る予定</p>	<p>信号やスクールゾーン・標識の設置</p> <p>来年度の交通指導体制の検討が必要</p>	<p>朝・夕のラッシュ時は交通量が多く渋滞も発生する</p> <p>右折や左折する車もあるため横断歩道を横断するとき危ない</p> <p>雨天時は視界が狭くなるのでさらに注意が必要</p>	<p>横断歩道を渡る際には交通指導の保護者がいる場合はその指示を聞き</p> <p>いない場合は左右をよく確認して通行するように子どもたちへの指導を継続する</p>		 <p>合志市豊岡 1900付近</p>

行政区

黒石原

令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 (楓の森小学校)



行政区名 (黒石原3)



令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 (合志楓の森小学校)

行政区名 (黒石4)

	状 況	保護者からの要望	調査結果	対応策	写真	地番	行政区
1	鋭角の交差点であり、スピードを出す車が左折してきたら児童が事故に巻き込まれる恐れがある。	児童の通学路で横断者ありの表示、標識を走行中の車に分かるように設置してほしい。また、生け垣で見えづらいのは、なんとかならないか。	ミラーに通学路の標識があるが、小さすぎて、また角度が悪く走行中の車からは認識できない。児童も横断歩道まで行かないと車が見えない。	車両側から十分見える位置に、通学路と分かる標識の設置を市に依頼できないか検討。		豊岡3792-164 付近	黒石4
2	通学路に関し、カラー塗装が一部にしか施されておらず、車道と歩道が分かりにくい。	走行中の車両からも、児童にも、双方に分かるように、歩道にカラー舗装して欲しい。	雨の日など、視界の悪い日は特に分かりづらい。	歩道にカラー塗装を行うよう、市に依頼できないか検討。		豊岡2000-111	黒石4
3							