



様式 1

令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 (楓の森小学校)

行政区名 (黒石原3)

	状 況	保護者からの要望	調査結果	対応策	写真	地番
1	<p>信号のない横断歩道で朝・夕は特に交通量が多い</p> <p>現在2人体制で朝の交通指導をしているが、来年度は世帯数が約半数に減る予定</p>	<p>信号やスクールゾーン・標識の設置</p> <p>来年度の交通指導体制の検討が必要</p>	<p>朝・夕のラッシュ時は交通量が多く渋滞も発生する</p> <p>右折や左折する車もあるため横断歩道を横断するとき危ない</p> <p>雨天時は視界が狭くなるのでさらに注意が必要</p>	<p>横断歩道を渡る際には交通指導の保護者がいる場合はその指示を聞き</p> <p>いない場合は左右をよく確認して通行するように子どもたちへの指導を継続する</p>		 <p>合志市豊岡 1900付近</p>

行政区

黒石原

令和5年度 通学路における交通安全対策必要箇所一覧

学校名 (楓の森小学校)

行政区名 (黒石原3)

