




担当箇所	町内	地図番号	危険箇所	備考
A	高下東町	① ③	①学校北東の道路（バックネット側）通行不可。 ②北門から北側の道にガードレール外れ。 道路の破損（コーンが置いてある）。 民家のブロック塀の倒壊。 ③学校西門から西に続く道路。倒壊した家が数軒あり。道路にひびあり。民家のブロック塀倒壊。	1 2 3



B	豊原中町	② ⑪	①横断歩道横民家のブロック塀の倒壊。 ②横断歩道を右に曲がったところの作業場？倒壊 そのさき、倒れた瓦が積んである場所がある。 ③河川敷突き当たりの信号付近少し地面が盛り上がっている。 コンクリート破片が割れているところあり。	    
C	高下西町	⑦	①横断歩道のあたりが盛り上がりっておりポールが倒れている。 ②穴があいているところあり。 棒を立ててある。 ③鉄の柵が歩道側に、倒れかかっている。 ④歩道の端に亀裂あり。 ⑤家屋が倒壊しており、道路にはみでている。	    
D	本野町	⑭	○ブロック塀にヒビや隙間、欠損あり。 ※私有地の復旧作業のため、路肩に工事車両の駐車・停車が多くなるかもしれないとの情報あり。	  
E	奈良木町	⑬	○ガードレール、ブロック塀、標識等、舗装が済んでいました。	 

	F 平山新町	⑫	①すずらん苑の十字路ヒビあり ②コンクリートの塀落下 ③すずらん苑の先柵が外れている ④レモンバーム付近コンクリート塀落下・電柱の下コンクリート割れあり	②  ①  ③  ④  ④ 
G	肥後高田駅 近辺	⑤ ⑧	①高田駅近くの家が崩れていて歩道を完全にふさいでいる。平山新町の児童は一旦車道に出る必要がある。 ②国道3号線カレのジャワから老人ホームにここに向かう道で用水路横の道路が崩れている。 ③高田駅近くの家のブロック塀にひびが入って崩れそう。	①  ①  ②  ③ 
H	豊原上町	⑥ ⑮		
I	高田小～ 五中付近	④ ⑨ ⑩	①②豊岡建設前道路挟んで反対側、ブロック塀崩れあり。脇道で家屋の壁が一部倒壊 ③ダスキン本野前道路挟んで反対側、脇道に倒れたブロック塀あり。 ④高田病院前用水路横、地面にひびあり。 ⑤おしゃれのきよた壁が一部崩壊	①  ②  ④  ⑤  ③ 