


地震後の通学路点検一覧【確認版】 永碇西、松3、高島1、2



地区名(永碓西)

点検日(2026年8月24日9時00分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が20cmほど傾いている など)
1	通行止 危険・要注意	学校西門近く 受け庫階段	ブロック割れ
2	通行止 危険・要注意	学校西門近く 入り口近く	ブロック割れ
3	通行止 危険・要注意	運動場角	ブロック割れ(道路)
4	通行止 危険・要注意	コミセン通り	路肩割れ
5	通行止 危険・要注意	コミセン通り 交差点	カーブミラー傾き
6	通行止 危険・要注意	イオン→郵便教区側溝横	ブロックのずれ



地区名(松崎3)

点検日(2026年8月24日8時50分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が20cmほど傾いている など)
1	通行止 危険・要注意	蔵谷自動車となりの角近く	ブロック塀が20cmほど傾いている
2	通行止 危険・要注意	松崎町317-1付近	ブロック塀が建物側に傾いている
3	通行止 危険・要注意	双葉保育園の角	フェンス根元のブロック塀が欠けている



地区名(高島1)

点検日(2026年8月24日8時30分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が20cmほど傾いている など)
1	通行止 危険・要注意	蔵谷板金塗装の横の倉庫	・ブロック塀が崩れている ・ひびが入っている
2	通行止 危険・要注意	高島霊園	墓石がいくつか倒れている 【写真なし】
3	通行止 危険・要注意	(株)かめやめの隣の家のブロック塀	ブロック塀にヒビが入っている



地区名(高島2)

点検日(2026年8月24日9時00分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が20cmほど傾いている など)
1	通行止 危険・要注意	サテライト横	歩道の縁石が欠けている
2	通行止 危険・要注意	サテライト横	ブロック塀の傾き
3	通行止 危険・要注意	高島公園駐車場	公園内落石あり
4	通行止 危険・要注意	高島公園駐車場	側溝のふたが隆起している
5	通行止 危険・要注意	アンマーアグリジャパン近くの歩道	歩道の縁石が欠けている
6	通行止 危険・要注意	中島工業近く	側溝の網目のふた隆起している 布がかけてある
7	通行止 危険・要注意	八代清掃公社近くの交差点	溝に向かって、道路がかけている

