


地震後の通学路点検一覧【確認版】永碓北、高小原



地区名(永碓北)

点検日 (2026 年 8 月 2 5 日 8 時 3 0 分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が 20cm ほど傾いている など)
1	通行止 危険・要注意	月極駐車場の道向かい (sepia)	ブロック塀が崩れている
2	通行止 危険・要注意	Sepia の駐車場斜め前の倉庫	倉庫の瓦が落ちそう
3	通行止 危険・要注意	アジア物産建物	蛍光灯が外れ、ぶら下がっている
4	通行止 危険・要注意	どんどん亭横の家	排水溝のブロックの盛り上がり (修理予定のようである)
5	通行止 危険・要注意	モナコパレス前	コンクリートの隆起
6	通行止 危険・要注意	ヒライ向かいの横断歩道	コンクリートの隆起
7	通行止 危険・要注意	ヒライから右折して入った道 (歩道)	地割れ
8	通行止 危険・要注意	ユニバーサルホーム向かい (フラワーマナコ)	塀の傾き
9	通行止 危険・要注意	ユニバーサルホーム付近 横断歩道	地割れ
1 0	通行止 危険・要注意	八代中央クリニック看板下	隆起
1 1	通行止 危険・要注意	レストラン pepe 向かい	隆起
1 2	通行止 危険・要注意	milky 第 2 駐車場付近	隆起
1 3	通行止 危険・要注意	milky 第 2 駐車場付近 (水色の家)	支柱の傾き (表札を埋め込むような支柱)



永碓北-1.JPG



永碓北-8.JPG



永碓北-2.JPG



永碓北-9.JPG



永碓北-3.JPG



永碓北-10.JPG



永碓北-4.JPG



永碓北-11.JPG



永碓北-5.JPG



永碓北-12.JPG



永碓北-6.JPG



永碓北-13.JPG



永碓北-7.JPG

地区名(高小原)

点検日 (2026 年 8 月 2 4 日 8 時 3 0 分～)

チェック 番号	危険の程度	詳しい場所 (〇〇商店の角 など)	危険の内容 (ブロック塀が 20cm ほど傾いている など)
1	通行止 危険・要注意	交差点角 (信号あり) (ユニバーサルホームから入ったところ)	ブロック塀が歩道に向かって傾いている (コーンあり) 【写真なし】
2	通行止 危険・要注意	上記の交差点近く	ブロック塀が傾いていてロープが張って ある 【写真なし】
3	通行止 危険・要注意	上記の交差点近く	歩道が盛り上がっている部分がある 【写真なし】
4	通行止 危険・要注意	大きな 4 つ角 (交差点、信号なし)	歩道に盛り上がりがある 【写真なし】
5	通行止 危険・要注意	パナソニック電器店向かい側 住宅地	側溝のふたが割れている。 【写真なし】
6	通行止 危険・要注意	スーパーロッキー裏 空地前	排水管の工事が行われている
7	通行止 危険・要注意	第二ぶくぶく付近	側溝のふたが割れている。 【写真なし】
8	通行止 危険・要注意	無洗米精米屋のある交差点近く (臨港線お弁当のヒライから入ったところ)	ピンク色の三階建てアパート前 側溝のふたが盛り上がっている 【写真なし】
9	通行止 危険・要注意	臨港線お弁当のヒライから 入った通りの左側	ブロック塀が崩れている (コーンあり)
1 0	通行止 危険・要注意	無洗米精米屋のある交差点を井揚方 面に曲がった通り	住宅前 2 ヶ所 歩道のくずれがある 【写真なし】



高小原-6.jpeg

高小原-9.jpeg